

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевистская, 34, тел.: (383) 209-10-01
info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 2063 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ ВОСК

1. Для шлифовки использовать абразивный материал с зернистостью 120-150.
2. Древесина должна быть обеспыленной, чистой и сухой! Максимальная влажность 12%.
3. Способ нанесения: кисть, ветошь, ткань, дисковая машина.
4. Для облегчения нанесения подогреть средство на водяной бане.
5. Наносить РАВНОМЕРНО тонким слоем.
6. Первый слой после нанесения выдерживается 16-24 ч. Затем нанести 2 слой.
7. Для получения глянцевого покрытия располировать белым падом.
8. Полное высыхание и окончательная прочность через 16-24 ч.
9. Рабочий инструмент очищается **сразу после использования** растворителем BIOFA 0500 или уайт-спиритом. Кисти в промежутке между работой хранить в BIOFA 2090. Перед началом работы тщательно очистить до сухого состояния.
10. Обеспечить проветривание помещения для ускорения процесса высыхания.