

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск, ул. Большевистская, 34, тел.: (383) 209-10-01
info@usadbansk.ru, www.usadbansk.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

1030 Огне-биозащита для перекрытий, балок и стропил

1. Древесина должна быть чистой и сухой. Удалить пыль, грязь.
2. Концентрат перемешать: 1 часть концентрата разбавить 3 частями воды и перемешать. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ТАРУ!!!
3. Способ нанесения: кисть с натуральной/смешанной щетиной; распылитель.
4. При попадании на металлические части сразу же промыть.
5. Наносить в 2 слоя. Высыхание 1 слоя при t 20°C - 24 ЧАСА!!!
6. Не использовать продукт при t ниже +5°C и выше +30°C.
7. Рабочий инструмент сразу же после использования очищается ВОДОЙ.
8. Обеспечить проветривание помещения для ускорения процесса высыхания.